

**Data: 23/07/2025**

**Scuola dell'Infanzia San Pio X° – Piazza Pieve di Bigonzo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV)**

Verbalizzante: RSPP – Massimo Sozza

Presenti al sopralluogo

**Suor Margherita**

**Sig.ra Giada Frescura**

**ORDINE DEL GIORNO**

- Verifica documentazione presente
- Verifica formazione
- Verifica squadre di emergenza
- Verifica organigramma
- Sopralluogo ambienti di lavoro

In data 23 luglio 2025 presso la Scuola dell'Infanzia San Pio X° è stato effettuato un sopralluogo al fine di verificare da parte del nuovo RSPP le attività svolte e gli ambienti di lavoro ed effettuare l'aggiornamento del Documento di Valutazione del rischio.

A seguito delle verifiche di cui all'ordine del giorno di cui sopra si riportano le seguenti evidenze:

Osservazione	Azioni correttive
Organigramma	Come già anticipato in premessa è necessario modificare l'organigramma. Oltre al nuovo RSPP vi è la necessità di integrare con altre figure gli addetti alle squadre di emergenza di Primo Soccorso e di Prevenzione incendi
Documentazione	La documentazione risulta gestita e archiviata correttamente. Si consiglia: <ul style="list-style-type: none"><li>- Aggiornare l'elenco presente nel manuale HACCP delle attrezzature presenti in cucina, di cui successivamente si riporta quanto riscontrato durante il sopralluogo;</li><li>- Reperire l'agibilità dei locali;</li><li>- Completare la consegna alle lavoratrici madri dell'informativa specifica;</li><li>- Verificare la presenza dei manuali d'uso di tutte le attrezzature presenti e archivarli in apposito contenitore.</li><li>- Verificare la presenza delle Schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici utilizzati.</li></ul>
Documentazione	Verificata presenza di: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dichiarazione conformità impianto elettrico: la prima rilasciata il 29/12/1995 dalla ditta Tonon Giampietro, la seconda rilasciata il 02/11/2004 a seguito adeguamenti/manutenzione straordinaria dell'impianto, rilasciata da Media Impianti snc.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verbale verifica impianto di messa a terra del 18/10/23, con scadenza ottobre 2028;</li><li>- Dichiarazione conformità Centrale e impianto termico del 13/11/2000 rilasciata da Idrotermica Cettolin Osvaldo.</li><li>- Libretto della caldaia presente e conservato presso il locale caldaia.</li></ul>
Documento di valutazione del rischio	<p><b>Si rende necessario effettuare una revisione del DVR attualmente presente.</b> Si riscontrano riportati nel Documento attuale, dei rischi che non sono presenti in Scuola (vedi rischio rumore/vibrazioni/Campi elettromagnetici). In fase di sopralluogo RSPP ha modificato la parte del Documento dove si riportava la presenza di un impianto di sollevamento; si è riscontrato infatti che non vi è nessun impianto. <b>Si rende necessaria la predisposizione della Valutazione da rischio stress lavoro correlato.</b></p>
DPI	<p>Alla collaboratrice scolastica e alla cuoca è necessario vengano consegnate scarpe antiscivolo, ovviamente considerato il lavoro svolto non è necessario che le scarpe abbiano suola e puntale rinforzati.</p> <p>Mettere a disposizione di tutto il personale: guanti usa e getta, guanti in nitrile e mascherine antipolvere per eventuali pulizie.</p>
Formazione	<p>E' necessario aggiornare il piano formativo, programmando i corsi in scadenza (o scaduti) e integrando la formazione a quel personale che non ha effettuato la formazione. <b>Si richiede quindi un organigramma aggiornato al fine di verificare le scadenze formative.</b></p>
Cassetta di Primo Soccorso	<p>E' necessario reintegrare i prodotti scaduti/finiti.</p> <p>Solitamente, viene riferito, è una attività che viene svolta in settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico.</p>
Varie	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il locale della caldaia deve essere chiuso a chiave. Il materiale contenuto al suo interno (scope, ecc.) se possibile destinarlo ad altro locale.</li><li>- Le tubazioni del gas metano devono essere segnalate, vanno bene anche delle etichette adesive specifiche riportanti il colore giallo ocra e la dicitura Gas Metano;</li><li>- Verificare se nel box in metallo posto nella parete esterna della cucina vi è un contatore del gas metano, se così fosse deve essere segnalato con apposita cartellonistica. Durante il sopralluogo il box era chiuso e non è stata trovata la chiave per poterlo aprire e verificare.</li><li>- <b>Gli scaffali presenti al primo piano devono essere assolutamente</b></li></ul>

ancorati al muro. Uno soprattutto è in precaria stabilità.

**L'intervento è urgente!**

- Le 2 fioraie poste su 4 "gambe", devono essere eliminate in quanto i bambini potrebbero farle cadere con il rischio di venire schiacciati;
- Si consiglia di affidare ad un Eletttricista professionista una verifica annuale/biennale (spetterà a lui deciderlo) sull'impianto elettrico. Dovrà essere valutato lo stato di usura dell'impianto, segnalate eventuali anomalie, verificate le luci di emergenza, verificata la operatività dei differenziali presenti, ecc.
- Predisporre idonea segnaletica sui quadri elettrici (non usare acqua durante l'incendio, attenzione corrente elettrica, ecc.)
- Sistemare lo sportellino di chiusura del Quadro elettrico in Salone; deve essere cambiato.
- Programmare attività periodica di pulizia della cappa di aspirazione, compresi i filtri.
- Affidare a un professionista il controllo della canna fumaria al fine di evitare l'accumulo di "grasso" che potrebbe essere pericoloso in caso di incendio.
- Programmare le prove di evacuazione della struttura, coinvolgendo anche i bambini. Possibilmente programmarne almeno 2 all'anno.
- Conseguentemente al punto precedente si rende necessaria la predisposizione di una specifica procedura di emergenza ed evacuazione.

Elenco attrezzatura di cucina rilevata durante il sopralluogo:

- Gas/forno a 6 fuochi potenzialità 42KW;
- Lavastoviglie
- Taglia verdura Kenwood
- Bimby Vorkwer
- Frigo Liebherr
- Congelatore Whirlpool
- Attrezzatura varia da cucina (ad es. coltelli)

Vittorio Veneto, 23 luglio 2025