

Verbale Di Verifica Impianto Di Messa A Terra

(D.P.R. 462/01 e s.m.i.)

BEAUTY LAB DI PAOLA BRAZZOLOTTO

Impianto installato presso:	VIA MAGGIORE G. PIOVESANA 118/B - CONEGLIANO (TV)		
Tipologia Luogo/Ambiente:	locale medico	Tipo Tensione Alimentazione:	BT
Potenza Totale Installata [kW]:	6	Matricola INAIL:	

Servizio richiesto :

- Periodica art. 4 D.P.R. 462/01 e s.m.i. – linea guida CEI 0-14
- Straordinaria art. 7 D.P.R. 462/01 e s.m.i. – linea guida CEI 0-14:
- Esito Negativo della verifica periodica
 - Modifica Sostanziale impianto
 - Richiesta da Datore di Lavoro



Ispettore Triveneto s.r.l.: Dal Pos Stefano	1) data ispezione: 04/10/2025	2) data ispezione: -
Assistente:	3) data ispezione: -	Altre date ispezione: -
Tempo Totale Impiegato Ispezione - redazione verbale:	1 [h]	0 [min.]
DATA EMISSIONE VERBALE: 06/10/2025		

Ispettore Triveneto s.r.l.: Dal Pos Stefano



DATA PROSSIMA SCADENZA: 04/10/2027

È possibile la riproduzione del presente documento purché riportata nella sua interezza.

I risultati riportati in questo documento si riferiscono esclusivamente all'attività di verifica ai sensi del d.p.r. 462/01 e s.m.i. e all'impianto sottoposto a ispezione.

DATI TECNICI IMPIANTO INSTALLATO			
Anno di Installazione:		Tipo Attività Svolta:	Centro estetico
Periodicità:	2 anni	Sistema di distribuzione:	TT
Codice Fabbrica esterno:		Tensione alimentazione [V]:	230
N.ro Cabine Interne trasformatori:		Altro:	

ESITO FINALE DELLA VERIFICA:	POSITIVO
-------------------------------------	-----------------

1) Nessuna.	2) Nessuna.
-------------	-------------

DIFFORMITÀ / CRITICITÀ:	
1) Il progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali (oppure, nei casi non specificatamente previsti, l'elaborato tecnico con gli schemi dell'impianto realizzato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice) non è presente all'atto della verifica	2) Il registro dei controlli manutentivi (art. 86 d.lgs 81/08) non è presente all'atto della verifica
3) La documentazione richiesta in sede di verifica è incompleta ma è stato comunque possibile condurre l'ispezione	4) Non è presente il cartello indicatore in corrispondenza dei dispersori.
5) I dispersori non sono ispezionabili.	6) -

EVENTUALI NOTE:	
1) Impianto di messa a terra comune al condominio all'interno del quale insiste l'attività	2) Nessuna.

Ispettore Triveneto s.r.l.: **Dal Pos Stefano**

DATA RIESAME:

10/10/2025

RIESAME EFFETTUATO DA:

Roberto Giudici

FIRMA:



STORICO DATI DOCUMENTALI

Dichiarazione di conformità 1

Dichiarazione di conformità intesa come:	nuovo impianto
Relativa a:	Impianto elettrico
Emessa in data:	11/07/2006
Come Legale rappresentante azienda:	Michiolet Claudio
Azienda:	MICHIELET CLAUDIO & C. snc
Ufficio Provinciale delle imprese artigiane di:	Treviso
Numero iscrizione albo provinciale:	71441
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di:	Treviso
Numero iscrizione registro imprese:	214989