



Nr. T 2 1 9 0 0 5 1 9

LE MISURE SONO STATE EFFETTUATE CON KIT STRUMENTAZIONE NR.: 219

A SEGUITO DEI CONTROLLI E DELLE PROVE ESEGUITE SECONDO LA PROCEDURA OPE.350 IN VIGORE E LE NORME TECNICHE CEI APPLICABILI, SI RILEVA QUANTO SEGUE:

Nulla da rilevare

ESITO DELLA VERIFICA

POSITIVO

L'impianto può essere mantenuto in servizio. Ove siano stati verbalizzati dei rilievi è necessario provvedere al loro trattamento.

NEGATIVO

L'impianto non può essere mantenuto in servizio. Per la rimessa in servizio dell'impianto è necessario richiedere una successiva verifica straordinaria a risoluzione dei rilievi.

VERIFICATORE

Ing. FABRIZIO PADOIN

*Fabrizio Padoin*

TEMPO IMPIEGATO [ORE UOMO]: 3

PER CONTO DEL COMMITTENTE

DATA EMISSIONE 15/05/2024

Il presente verbale si compone di 2 pagine, oltre agli allegati Rapporti di Misura. Il verbale viene trasmesso ad analisi e approvazione interna da parte della funziona interna competente e deve intendersi automaticamente confermato salvo diversa comunicazione entro 30 giorni lavorativi.

## RAPPORTO DI MISURA

### Prova dispositivi a corrente differenziale

(DPR 462/01, Regolamento per attività di ispezione)

 Nr. 

T	2	1	9	0	0	5	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

N.	Circuito	I <sub>dn</sub> [mA]	Tipo[AC/A/B]	SI/NO	[ms]
1	Q1 Climatizzatore Dehor	30	AC	SI	19
2	Q1 Cucina	30	A	SI	61
3	Q2 generale	30	AC	SI	44
4	Q2 generale esterni	30	AC	SI	44
5	Qcuc lavastoviglie	30	AC	SI	21
6	QPrese	30	AC	SI	51
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

