



ELETTRICO 109379

CODICE COMMESSA 410174

BARBAPAPA' DI BRUNETTA DORA

VIA ROMA, 4

REVISIONE: 0

ISP N° 0342  
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Organismo di Ispezione Tipo "A" per le verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01 e s.m.i., abilitato dal Mi.S.E. con D.M. del 21/12/2005, aggiornato con D.Mise del 24/12/2020.  
(MOD01T REV.10 del 15/02/2024)

# Verbale di Verifica del 05/06/2024

## Verifica periodica impianti terra BT

Art. 4 D.P.R. 462/01 e s.m.i. - CEI 0-14

### BARBAPAPA' DI BRUNETTA DORA

Impianto installato presso: **VIA ROMA, 4 - CAPPELLA MAGGIORE (TV)**

Tecnico Verificatore: **Dal Pos Stefano**

Numero cabine interne trasform.	-	Tipo tensione alimentazione	BT
Tensione alimentazione [V]	230	Sistema di distribuzione	TT
Tipo ambiente	ordinario (5 anni)	Potenza totale installata [kW]	3
Anno installazione	-	Codice fabbrica esterno	-

Matricola INAIL:

#### Apparecchiature utilizzate

1) Multimetro elettrico 21470611 con taratura in scadenza il 2024-12-14

Tempo impiegato: 1 ore e 0 minuti

#### REQUISITI MINIMI DA VERIFICARE

Rendere disponibile il registro dei controlli manutentivi.

Il progetto non è presente.

Il nodo di terra non è riconoscibile e/o facilmente accessibile.

Garantire la protezione contro le sovracorrenti delle linee montanti a valle del contatore di energia elettrica.

#### INTEGRAZIONI PER SITO NON IN CONFORMITÀ CON I REQUISITI DA VERIFICARE

NESSUNA

L'esito finale della verifica è positivo?

SI

IL VERIFICATORE  
Dal Pos Stefano



Data validazione: 11/06/2024  
Validato da: Roberto Giudici

È possibile la riproduzione del presente documento purché riportata nella sua interezza  
i risultati riportati in questo documento si riferiscono esclusivamente all'attività di verifica ai sensi del d.p.r. 462/01 e s.m.i. e all'impianto sottoposto a ispezione.